



Tehnični list Stucco P35

Opis

P35 je prahasto srednje hitro vezoče izravnalno maso, primerno za gradbišča srednje do večje velikosti ter hladno ali zmerno toplo podnebje. Uporablja se za ročno zapolnjevanje in obdelavo stikov z ojačevalnim trakom ter za kitanje vijakov v notranjih prostorih.

Uporaba

Zapolnjevanje in obdelava stikov z ojačevalnim trakom (priporoča se mikroperforiran papirnati trak).

Kitanje glav vijakov.

Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ni primerno za plosče z delno zaobljenim robom.

ZNAČILNOSTI	
Tip izravnalne mase	3B – Prahasta masa za zapolnjevanje in končno obdelavo
Sestava	Formula na osnovi mavca
Poraba	0,38 kg/m ²
Razmerje mešanja	1. sloj: 0,55 l/kg – Naslednji sloji: 0,60 l/kg
Čas obdelave	120 minut
Čas vezave	160 minut
Najnižja temperatura uporabe	> 5 °C
Najvišja temperatura uporabe	< 40 °C
Razred reakcije na ogenj	A1
Pakiranje	Vreče po 5 kg, 10 kg in 25 kg
Rok uporabe	9 mesecev od datuma proizvodnje v optimalnih pogojih skladiščenja (zaščiteno pred mrazom in prekomerno toploto)

Opomba: Čas obdelave in vezave je odvisen od temperature in vlažnosti na gradbišču.

Priprava:

- Vedro in orodje dobro očistite (odstranite morebitne ostanke maščobe in/ali barve, če so bila uporabljena za druge namene);
- P35 v prahu posujte po čisti vodi, dokler površina ni v celoti prekrita s prahom;
- Pustite počivati 4–5 minut;
- Mešajte ročno s špachtlom ali z mešalnikom pri nizkih vrtljajih (<800 vrt./min), dokler zmes ni homogena.

Nanos:

- Z mikroperforiranim papirjem: zapolnite spoj z izravnalno maso s špachtlom in nanesite trak od zgoraj navzdol; sredina traku naj bo v stiku med obema ploščama.
- Z samolepilno mrežico: mrežico nanesite neposredno brez predhodnega zapolnjevanja spoja.
- Povsem prekrijte spoj z maso s pomočjo ameriškega špachtla; odstranite morebitne odvečne ostanke;
- Kitajte glave vijakov;
- Počakajte, da se masa veže;
- Nanesite drugi sloj izravnalne mase na spoj in glave vijakov s špachtlom;
- Počakajte, da se masa posuši;
- Če so vidne vdolbine na spoju (z očesom ali ravnilom), nanesite tretji sloj;
- Za profesionalen rezultat priporočamo tri sloje in rahlo brušenje. Brušenje izvedite šele po popolni vezavi mase, da odstranite morebitne nepravilnosti.